


Provincia di Biella



REGIONE PIEMONTE



Comune di Masserano



MINERALI



Minerali Industriali S.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA P.zza M.Liberta', 4 28100 NOVARA

PROGETTO

Miglioramento fondiario "Montino" con commercializzazione del materiale argilloso

Masserano (BI) Sp.316 "Buronzina" km 1.100
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 23/2016 e s.m.i. - PRAE 2025)

Documentazione fotografica				Elaborato	DF
				Data	Aprile 2026
Identificazione elaborato	Redatto	Verificato	Approvato		
Elaborato DF.pdf	-	-	-		

Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	Oggetto

PROGETTISTI

(ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE)

Geol. Enrico ARESE

Agr. Giulio MONTI

Ing. Alberto MILANI

Ordine Geologi Regione Piemonte
A.P. Sez. A – N. 458

Ordine Dott. Agronomi e Sc. Forestali
Provincia VC
N. 47

Ordine Ingegneri Provincia BI
N. A383

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Davide SANDRIN

TOPOGRAFO

Geom. Gianluca OSS



Figura 1 – Ortofoto (Bing) con individuazione delle piane allo “stato attuale”. In verde l’area interessata dal progetto di miglioramento fondiario “Montino”; in giallo i coni di visuale della documentazione fotografica.



Foto 2 – Miglioramento fondiario “Montino”: panoramica della piana 3F (sullo sfondo le piane 1C e 1B). In prima piano la SP 316 Buronzina” (direzione sud).



Foto 3 – Miglioramento fondiario “Montino”: panoramica della piana 3F (sullo sfondo le piane 3G e 4I). In prima piano la SP 316 Buronzina” (direzione nord).



Foto 4 – Miglioramento fondiario “Montino”: dettaglio della bocchetta adacquatrice tra la piana 4I (a monte) e la piana 3G (a valle).



Foto 5 – Miglioramento fondiario “Montino”: dettaglio del canale adacquatore a nord della piana 5M (non interessato dai lavori).



Foto 6 – Miglioramento fondiario “Montino”: dettaglio del Rio Valversa tra le piane 4I e 2E.



Foto 7 – Miglioramento fondiario “Montino”: panorama delle piane 2E e 2D. Sullo sfondo la scarpata che separa la piana 2E dalla piana 3G e la piana 2D dalla piana 3F.



Foto 8 – Miglioramento fondiario “Montino”: panorama dall’esterno dell’area di intervento verso la piana 2D con in primo piano un dettaglio del Rio Valversa.



Foto 9 – Miglioramento fondiario “Montino”: panoramica della piana 1B (sullo sfondo la piana 1CI). A sinistra la SP 316 “Buronzina” (direzione nord).



Foto 10 – Adiacente miglioramento fondiario "Sette Sorelle" : colonizzazione di Rubus sp. lungo un fosso di scolo.



Foto 11 – Adiacente miglioramento fondiario "Sette Sorelle" : Salix alba



Foto 12 – Adiacente miglioramento fondiario "Sette Sorelle": *Genista tinctoria* lungo le scarpate di neoformazione