

<b>ALLEGATO 1</b>				
	<b>MANITOU MLT961 AGH079</b>	<b>PRESSA BONFIGLIOLI</b>	<b>RAGNO CATERPILLAR DAD9X00484</b>	<b>TRITURATORE LINDER URRACO</b>
VERIFICA PRESSIONE GOMME	X	N/A	X	X
VERIFICA MANCANZA PERDITE OLIO	X	X	X	X
VERIFICA MANCANZA PERDITE ARIA	X	X	X	X
VERIFICA IMPIANTO SCARRABILE	N/A	N/A	N/A	N/A
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	X	X	X	X
VERIFICA IMPIANTO LUCI	X	N/A	X	N/A
VERIFICA MOTORE	X	X	X	X
VERIFICA RAFFREDDAMENTO MOTORE	X	X	X	X
CONTROLLO TRASMISSIONE DIFFERENZIALE	X	X	X	X
CONTROLLO USURA FRENI	X	N/A	X	N/A