

IMPIANTO IDROELETTRICO DI CAMPIGLIA CERVO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI BIELLA – COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

Oggetto:

DOMANDA DI VARIANTE IN SANATORIA

Documentazione di progetto:

DOSSIER FOTOGRAFICO

Elaborato:

DF

<i>EMISSIONE</i>	<i>PRESENTAZIONE</i>					
<i>COMMESSA</i>	Campiglia Cervo DF					
	<i>Data.</i>	<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Sigla</i>
<i>Redazione</i>	Marzo 2024	TC				
<i>Verifica</i>	Marzo 2024	AM				
<i>Controllo</i>	Marzo 2024	SC				

Timbro e firma dei professionisti

OVADAPROGETTI s.a.s.

ing. SERGIO COLOMBO
VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)
tel/fax +39-0143-81293 - email sergio.colombo@ovadaprogetti.it



SIPEA srl

SOMMARIO

1	DOSSIER FOTOGRAFICO.....	3
1.1	Riprese fotografiche delle aree interessate dalle opere di presa	3
1.2	Riprese fotografiche del tracciato relativo alla condotta forzata	9
1.3	Riprese fotografiche relative alla centrale.....	18
1.4	Riprese fotografiche relative alla scala di risalita	20

1 DOSSIER FOTOGRAFICO

1.1 Riprese fotografiche delle aree interessate dalle opere di presa




Figura foto 1: Traversa di derivazione




Figura foto 2: Traversa di derivazione



Figura foto 3: Traversa di derivazione



Figura foto 4: Canale di derivazione




Figura foto 5: Vasca di carico



Figura foto 6: Vasca di carico



Figura foto 7: Traversa di derivazione e vasca di carico



Figura foto 8: Traversa di derivazione e vasca di carico



Figura foto 9: Traversa di derivazione



Figura foto 10. Piccola briglia non autorizzata ma con derivazione già esclusa

1.2 Riprese fotografiche del tracciato relativo alla condotta forzata



Figura foto 11: Tracciato condotta forzata




Figura foto 12: Attraversamento in subalveo



Figura foto 13: Tracciato condotta forzata



Figura foto 14: Tracciato condotta forzata



Figura foto 15: Tracciato condotta forzata



Figura foto 16: Tracciato condotta forzata



Figura foto 17: Tracciato condotta forzata



Figura foto 18: Tracciato condotta forzata



Figura foto 19: Tracciato condotta forzata



Figura foto 20: Tracciato condotta forzata



Figura foto 21: Tracciato condotta forzata



Figura foto 22: Tracciato condotta forzata



Figura foto 23: Tracciato condotta forzata



Figura foto 24: Tracciato condotta forzata



Figura foto 25: Tracciato condotta forzata



Figura foto 26: Tracciato condotta forzata



Figura foto 27: Tracciato condotta forzata



Figura foto 28: Tracciato condotta forzata



Figura foto 29: Tracciato condotta forzata

1.3 Riprese fotografiche relative alla centrale



Figura foto 30: Tracciato condotta forzata e centrale



Figura foto 31: Centrale di produzione vista dalla SP 100



Figura foto 32: Centrale di produzione vista frontale

1.4 Riprese fotografiche relative alla scala di risalita



Figura foto 33: Scala di risalita ittiofauna




Figura foto 34: Scala di risalita ittiofauna



Figura foto 35: Scala di risalita ittiofauna